

პოზიცია	საინფორმაციო კითხვარი									
1	წიაღითსარგებლობის ობიექტი – ქ. საგარეჯოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მიწისქვეშა მტკნარი წყლის მოპოვება.									
2	წიაღითსარგებლობის ობიექტის (წყაროს, ჭის, ჭაბურღილის) მდებარეობა									
2.1	რეგიონი – ქახეთი									
2.2	მუნიციპალიტეტი – საგარეჯო									
2.3	ადმინისტრაციული ერთეული – ქალაქი საგარეჯო									
2.4	უახლოესი დასახლებული პუნქტი – ქ. საგარეჯო									
2.5	დაშორება მნიშვნელოვანი პუნქტიდან – საგარეჯოს მიმდებარე ტერიტორია									
2.6	მანძილი სახელმწიფო საზღვრიდან – აღემატება 5 კილომეტრს									
2.7	მდინარის აუზი (ან მთათა სისტემა) – მდ. იორის აუზი									
2.8	წიაღითსარგებლობის ობიექტის კოორდინატები –									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>532753.627</td> <td>4612420.364</td> </tr> <tr> <td colspan="3">WGS 1984</td></tr> </tbody> </table>		№	X	Y	1	532753.627	4612420.364	WGS 1984		
№	X	Y								
1	532753.627	4612420.364								
WGS 1984										
2.9	ობიექტის (წყაროს, ჭის, ჭაბურღილის) აბსოლუტური სიმაღლე ზღვის დონიდან – 580-590 მ.									
2.10	კლიმატური პირობები – საგარეჯოს რაიონი ხვდება გარდამავალ კლიმატურ ზონაში. აღნიშნული კლიმატური ზონა გავრცელებულია შეა იორის დაბლობში და თანდათან გადაის სტეპის ცეკვადან თბილ-კლიმატურ ზონაში. ამ ზონის საშუალო წლიური ტემპერატურა საგარეჯოსთვის შეადგენს +11 C°, ნალექების საშუალო წლიური რაოდენობა აღწევს 768 მმ-მდე.									
3	ხელისშემშლელი ინფრასტრუქტურული ობიექტები და სხვა ფაქტორები									
3.1	მანძილი უახლოესი საავტომობილო გზის დერძიდან –									
3.2	მანძილი სხვა უახლოესი ინფრასტრუქტურული ობიექტებიდან –									
3.3	დამატებითი მონაცემები –									
4	სატყეო რესურსები									
4.1	სახელმწიფო ტყის ფონდის დაცული ტერიტორიების კატეგორიაში – არ ფიქსირდება.									
4.2	ეროვნული სატყეო სააგენტოს რეგიონალური სატყეო სამსახური – არ ფიქსირდება.									
4.3	სატყეო რესურსების დამატებითი მონაცემები –									
5	წიაღითსარგებლობის ობიექტის გეოლოგიური პოზიცია									



5.1	წიაღითსარგებლობის ობიექტის (წყაროს, ჭის, ჭაბურღლილის) პიდროგეოლოგიური პოზიცია საქართველოს ტერიტორიის პიდროგეოლოგიური დარაიონების მიხედვით – ფორმვანი და ნაპრალური წყლების იორი-შირაქის არტეზიული აუზი.
5.2	წყალშემცეველი პორიზონტი – დაუნაწევრებელი ძველი მეოთხეული ალუვიური ნალექების წყალშემცეველი კომპლექსი, რომელიც ლითოლოგიურად ძირითადად წარმოდგენილია მძლავრი კაჭარით და ალუვიური წარმოშობის ქვიშებით. განსახილველი ძველ მეოთხეული ნალექებში გამოიყოფა რამდენიმე არტეზიული აუზი, როგორიცაა სართიჭალის, საგარეჯოს, მწვანე მინდორის და აშ. მდ. იორის ჭალაში ნალექები წარმოდგენილია ალუვიური ქვიშიან-კაჭარიანი ნალექებით, ხოლო დანარჩენი დელუვიური და დელუვიურ-პროლუვიური ნალექებით.
5.3	ცალკეული ობიექტის (წყაროს, ჭის, ჭაბურღლილის) მონაცემები (სიღრმე, კაპტაჟი) – ჭაბურღლილის სავარაუდო სიღრმეა 150 მ.
6	მიწისქვეშა წყლების ხარისხობრივი დახასიათება
6.1	ქიმიური შედგენილობა – პორიზონტის წყლები ძირითადად პიდროგარბონატულ-კალციუმიან-ნატრიუმიანი ტიპისაა. საერთო მინერალიზაცია არ აღემატება 0,7 გ/ლ-ს. საერთო სიხისტე 5-7 მგ/ექგ.
6.2	სანიტარიული მდგომარეობა – პორიზონტის წყლების სანიტარული მდგომარეობა დამაქმაყოფილებელია.
6.3	ტემპერატურა – 13-14°C.
6.4	წიაღითსარგებლობის ობიექტის დამიების ხარისხი (სტადია) – საგარეჯოს ტერიტორია შესწავლილია პიდროგეოლოგიური აგეგმვის სტადიაზე.
6.5	წიაღითსარგებლობის ობიექტის შესწავლის ხარისხი – სალიცენზიო ჭაბურღლილის ზესტი დეპიტი უცნობია, მაგრამ პორიზონტის წყალშემცეველობის ხარისხის გათვალისწინებით, ლიცენზიანტის მიერ მოთხოვნილი 130000 მ³/წელიწადში რაოდენობის წყლის მიღება შესაძლებელია. საექსპლუატაციო მარაგი დამტკიცებული არ არის და იგი წარმოდგენილია P (პროგნოზული) კატეგორიით.
6.6	მიწისქვეშა წყლების გამოყენების სფერო (ფაქტიური და შესაძლო) – წყლის გამოყენება შესაძლებელია სამეწარმეო დანიშნულებით.
6.7	სალიცენზიო პირობები წიაღით (წყალი) სარგებლობისთვის –
6.8	დამატებითი მონაცემები – წყალშემცეველი კომპლექსის კვება ძირითადად ხდება ატმოსფერული ნალექების და კონდენსირებული წყლების ხარჯზე.
7	წიაღითსარგებლობის ობიექტის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების ვიზუალური შეფასება
7.1	წიაღითსარგებლობის ობიექტის მორფოლოგია – სალიცენზიო ობიექტი (ჭაბურღლილი) მდებარეობს მდ. იორის მარჯვენა, ვაკე რელიეფის მქონე ჭალის ტერასაზე.
7.2	წიაღითსარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის კატეგორია – საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ობიექტის ტერიტორია მიეკუთვნება I (მარტივი) კატეგორიას.
7.3	წიაღითსარგებლობის ობიექტის და მიმდებარე ტერიტორიის გეოდინამიკური სიტუაცია – სტაბილურია
7.4	წიაღითსარგებლობის ობიექტის ექსპლუატაციის პროცესში მოსალოდნელი გართულებები – მოსალოდნელი არ არის
7.5	გეოდინამიკური და გეოგეოლოგიური გართულებების შემთხვევაში გამაჯანსაღებელი ღონისძიებების დასახვა – არ საჭიროებს

	დასკვნები და რეკომენდაციები -
1.	სალიცენზიო ობიექტი (ჭაბურღლილი) მდებარეობს ქ. საგარეჯოს ტერიტორიაზე;
2.	საინჟინრო-გეოლოგიური პირობების სირთულის მიხედვით ობიექტის ტერიტორია მიეკუთვნება I (მარტივი) კატეგორიას;
3.	სალიცენზიო ობიექტი (ჭაბურღლილი) მოწყობილია ქაპიტალურად, რაც უნდა შენარჩუნდეს ექსპლუატაციის მანძილზე;
7.6	4. მუ-3 პუნქტის გათვალისწინებით ჭაბურღლილიდან წყლის მოპოვება დასაშვებია.
8	გეოლოგიური ინფორმაციის მომზადებისას გამოყენებული ფონდური და ბეჭდური მასალა
8.1	გეოლოგიური ანგარიშის (ან წიგნის) ავტორი (ავტორები) - გ. კუჭუხიძე, ო. გოგრიძიანი, გ. ბერიშვილი და სხვ.
8.2	ანგარიშის შედგენის (გამოცემის) ადგილი (გამომცემლობა) და წელი - ქ. თბილისი, 1970 წ.
8.3	ანგარიშის ფონდური (საბიბლიოთებო) ინვენტარული № - 12686

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის
დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე

სერგო მკალავაშვილი

შემსრულებლები:

გ.ხაჭაპურიძე, ნ.ოთარაშვილი, ა.ქემოკლიძე, ლ.ოკუჯავა, ქ.ბააკაშვილი

შეთანხმებულია:

სასარგებლო წიაღისეულის მართვის
დეპარტამენტის უფროსი

მერაბ ჩალათაშვილი